

## FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY

### PHILADELPHIA

Class 671 Book L498 Accession 46640

obtained the sanction of the Committee. The second class shall include those books intended for circulation.

ARTICLE VI.—The Secretary shall have authority to loan to Members and to holders of second class stock, any work belonging to the SECOND CLASS, subject to the following regulations:

*Section 1.*—No individual shall be permitted to have more than *two books* out at one time, without a written permission, signed by at least two members of the Library Committee; nor shall a book be kept out more than *TWO WEEKS*; but if no one has applied for it, the former borrower may renew the loan. Should any person have applied for it, the latter shall have the preference.

*Section 2.*—A FINE OF TEN CENTS PER WEEK shall be exacted for the detention of a book beyond the limited time; and if a book be not returned within three months it shall be deemed lost, and the borrower shall, in addition to his fines, forfeit its value.

*Section 3.*—Should any book be returned injured, the borrower shall pay for the injury, or replace the book, as the Library Committee may direct; and if one or more books, belonging to a set or sets, be lost, the borrower shall replace them or make full restitution.


ARTICLE VII.—Any person removing from the Hall, without permission from the proper authorities, any book, newspaper or other property in charge of the Library Committee, shall be reported to the Committee, who may inflict any fine not exceeding twenty-five dollars.

ARTICLE VIII.—No member or holder of second class stock, whose annual contribution for the current year shall be unpaid or who is in arrears for fines, shall be entitled to the privileges of the Library or Reading Room.

ARTICLE IX.—If any member or holder of second class stock, shall refuse or neglect to comply with the foregoing rules, it shall be the duty of the Secretary to report him to the Committee on the Library.

ARTICLE X.—Any Member or holder of second class stock, detected in mutilating the newspapers, pamphlets or books belonging to the Institute shall be deprived of his right of membership, and the name of the offender shall be made public.





## FRANKLIN INSTITUTE LIBRARY

### PHILADELPHIA

Class 671 Book 498 Accession 46690

obtained the sanction of the Committee. The second class shall include those books intended for circulation.

ARTICLE VI.—The Secretary shall have authority to loan to Members and to holders of second class stock, any work belonging to the SECOND CLASS, subject to the following regulations:

*Section 1.*—No individual shall be permitted to have more than *two books* out at one time, without a written permission, signed by at least two members of the Library Committee; nor shall a book be kept out more than *TWO WEEKS*; but if no one has applied for it, the former borrower may renew the loan. Should any person have applied for it, the latter shall have the preference.

*Section 2.*—A FINE OF TEN CENTS PER WEEK shall be exacted for the detention of a book beyond the limited time; and if a book be not returned within three months it shall be deemed lost, and the borrower shall, in addition to his fines, forfeit its value.

*Section 3.*—Should any book be returned injured, the borrower shall pay for the injury, or replace the book, as the Library Committee may direct; and if one or more books, belonging to a set or sets, be lost, the borrower shall replace them or make full restitution.

ARTICLE VII.—Any person removing from the Hall, without permission from the proper authorities, any book, newspaper or other property in charge of the Library Committee, shall be reported to the Committee, who may inflict any fine not exceeding twenty-five dollars.

ARTICLE VIII.—No member or holder of second class stock, whose annual contribution for the current year shall be unpaid or who is in arrears for fines, shall be entitled to the privileges of the Library or Reading Room.

ARTICLE IX.—If any member or holder of second class stock, shall refuse or neglect to comply with the foregoing rules, it shall be the duty of the Secretary to report him to the Committee on the Library.

ARTICLE X.—Any Member or holder of second class stock, detected in mutilating the newspapers, pamphlets or books belonging to the Institute shall be deprived of his right of membership, and the name of the offender shall be made public.







Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
Getty Research Institute

<https://archive.org/details/handbuchdereisen00lede>



# Uebersicht

der im Atlas enthaltenen Abbildungen mit Hinweis auf den Text.

	Seite		Seite
<b>Tafel I.</b>		<b>Tafel VII.</b>	
Fig. 1 Eisenkrystall . . . . .	6, 13	Fig. 1 — 4 Drehkrahnen der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft . . . . .	107
Fig. 2—8 Beispiele für die Folgen der Schwindung des Eisens . . . . .	31—34	<b>Tafel VIII.</b>	
Fig. 9—10 Beispiele für die Gasentwicklung beim Giessen . . . . .	36	Fig. 1 — 5 Drehkrahnen mit Transmissionsbetrieb (Gutehoffnungshütte) . . . . .	107
<b>Tafel II.</b>		<b>Tafel IX.</b>	
Fig. 1—2 Festigkeitsprobiermaschine, vom Verfasser konstruiert . . . . .	40	Fig. 1 u. 2 Laufkrahnen der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft . . . . .	109
Fig. 3 Festigkeitsprobiermaschine des Königl. Hüttenamts Gleiwitz . . . . .	41	Fig. 3 — 6 Hofkrahnen (Bockkrahnen) . . . . .	109
Fig. 4 Probe für Hartgusseisen . . . . .	43	<b>Tafel X.</b>	
Fig. 5—7 Kupolöfen nach Schmähel . . . . .	55, 74	Fig. 1 — 6 Dampf-Laufkrahnen der Duisburger Maschinenbau-Aktiengesellschaft . . . . .	110
Fig. 8—10 Kupolöfen nach Ireland . . . . .	55, 74	<b>Tafel XI.</b>	
<b>Tafel III.</b>		Fig. 1 — 4 Trockenkammer der Gutehoffnungshütte . . . . .	120
Fig. 1—5 Kupolöfen nach Ireland mit Abänderung . . . . .	56	<b>Tafel XII.</b>	
Fig. 6—7 Kupolöfen nach Krüger . . . . .	57	Fig. 1 — 3 Trockenkammer der Königin-Marienhütte . . . . .	121
Fig. 8—9 Kupolöfen nach Fauler . . . . .	57	<b>Tafel XIII.</b>	
<b>Tafel IV.</b>		Fig. 1 — 3 Trockenkammer mit indirekter Heizung in Königin-Marienhütte . . . . .	122
Fig. 1 — 2 Zentrifugalgebläse (Ventilator) nach Lloyd . . . . .	65	Fig. 4 u. 5 Trockenkammerwagen für Röhrenkerne . . . . .	123
Fig. 3—5 Kapselradgebläse nach Roots . . . . .	68	<b>Tafel XIV.</b>	
Fig. 6—9 Schraubengebläse von H. Krüger . . . . .	69	Fig. 1 u. 2 Kohlenmühle . . . . .	130
<b>Tafel V.</b>		Fig. 3 u. 4 Kollergang . . . . .	131
Fig. 1 u. 2 Gichtaufzug mit Dampfmaschine . . . . .	76	Fig. 5 Lehmknetmaschine (Thonschneider) . . . . .	134
Fig. 3—5 Desgl. mit Transmissionsbetrieb . . . . .	76		
Fig. 6 Teufelsklaue . . . . .	100		
Fig. 7 Dammgrube . . . . .	127		
Fig. 8—9 Krahnenbalanciers . . . . .	113		
Fig. 10 Krahnenhänge . . . . .	114		
<b>Tafel VI.</b>			
Fig. 1 — 3 Herdflamöfen zu Königin-Marienhütte . . . . .	86		

	Seite		Seite
<b>Tafel XV.</b>		Fig. 5 u. 6 Stampfmaschine von George Woolnough und Fr. Dehne in Halberstadt zum Ausheben der Modelle . . .	244
Fig. 1 u. 2 Sandaufbereitungsmaschine nach Carrs Prinzip von Sebold & Neff in Durlach . . . . .	133	<b>Tafel XXIII.</b>	
Fig. 3 u. 4 Strohseilspinnmaschine der Königin-Marienhütte . . . . .	135	Fig. 1—3 Formmaschine von L. und E. Reuling in Mannheim zum Ausheben der Modelle . . . . .	246
<b>Tafel XVI.</b>		Fig. 4 u. 5 Formmaschine von W. Ujé in Dortmund zum Eindrücken des Sandes und Ausheben des Modells . . . . .	247
Fig. 1—6 verschiedene Modelle zur Erläuterung der Teilung derselben . . . . .	154	Fig. 6—8 Formmaschine von Aikin und Drummond in Louisville zum Einfüllen des Sandes, Festdrücken des Sandes und Ausheben des Modells . . . . .	248
Fig. 7 Modellplatte . . . . .	156	<b>Tafel XXIV.</b>	
Fig. 8 Kernkasten . . . . .	157, 260	Fig. 1—4 Formmaschine von Sebold und Neff in Durlach zum Festdrücken des Sandes und Ausheben des Modells . . .	250
Fig. 9—11 Hobelbank . . . . .	163	<b>Tafel XXV.</b>	
Fig. 12—16 Anfertigung verschiedener Holzmodelle . . . . .	172	Fig. 1 u. 2 Formmaschinen der Marienhütte bei Kotzenau für Geschirrguss . . . .	253
<b>Tafel XVII.</b>		Fig. 3 Scotts Räderformmaschine . . . .	254
Fig. 1 Bandsäge für Fussbetrieb . . . . .	165	Fig. 4 Cramers Röhrenformmaschine . . .	258
Fig. 2 Horizontal-Bohrmaschine für Holzarbeiter . . . . .	168	Fig. 5—11 Kernspindeln . . . . .	262
Fig. 3—5 Universal-Tischlermaschine der Maschinenfabrik Oerlikon . . . . .	169	<b>Tafel XXVI.</b>	
<b>Tafel XVIII.</b>		Fig. 1 Anfertigung der Kerne durch Ziehen . . . . .	265
Fig. 1—7 Werkzeuge der Förmerei . . . . .	173	Fig. 2 u. 3 Kernsteifen . . . . .	267, 268
Fig. 8—14 Formen mit Kernstücken . . . .	177—178	Fig. 4 Gussform zu einem Hartgussrade . .	272
Fig. 15—20 verschiedene Herdgussformen .	181—184	Fig. 5—7 Gussform und Abguss eines Herzstücks in Hartguss . . . . .	272
<b>Tafel XIX.</b>		Fig. 8 Gussform einer Hartgusswalze . . .	273
Fig. 1 Herdguss mit Kernstücken . . . . .	184	Fig. 9 Anordnung der Eingüsse . . . . .	281
Fig. 2—8 Einrichtung der Formkasten . . .	186—190	Fig. 10—14 Anordnung verlornor Köpfe . .	284
Fig. 9 gewöhnliche Kastenförmerei . . . .	191	<b>Tafel XXVII.</b>	
Fig. 10 u. 11 kombinierte Herd- und Kastenförmerei (verdeckter Herdguss) . . . .	197	Fig. 1 Handpfanne . . . . .	295
Fig. 12—14 das Hohlformen . . . . .	201	Fig. 2—4 Gabelpfanne . . . . .	296
Fig. 16—19 Röhrenförmerei . . . . .	125, 210	Fig. 5—11 Krahnpfannen . . . . .	297—300
<b>Tafel XX.</b>		Fig. 12 Kipppfanne . . . . .	301
Fig. 1—3 Geräte für die Schablonensandförmerei . . . . .	217	Fig. 13 Sandstrahl-Putzmaschine für Gussstücke . . . . .	311
Fig. 4—14 Beispiele der Schablonensandförmerei . . . . .	219—223	<b>Tafel XXVIII.</b>	
<b>Tafel XXI.</b>		Fig. 1 Giesserei mit Laufkrahnen . . . . .	321, 329
Fig. 1—8 Beispiele der Schablonenlehmförmerei . . . . .	224—234	Fig. 2 u. 3 Giesserei mit Lauf- und Drehkrahnen (Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik) . . . . .	323, 329, 332
Fig. 9—11 Formmaschine von Ernst Schiess in Düsseldorf für Schnurrollen und Scheiben . . . . .	238	Fig. 4 u. 5 Anordnung der Schmelzöfen in den Giessereien . . . . .	326
<b>Tafel XXII.</b>		<b>Tafel XXIX.</b>	
Fig. 1 u. 2 Stampfmaschine für Transmissionsbetrieb von R. Döhn in Siegburg . . . . .	241	Röhrengiesserei zu Gröditz . . . . .	337
Fig. 3 u. 4 Stampfmaschine für Handbetrieb von demselben . . . . .	243		



Fig. 1.



Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 2.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 3.




Fig. 9.



Fig. 8.














Fig. 10.







Maßstab zu Fig. 5-10. 1/40 d. wirkel. Größe.





Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 6.  
Schnitt AB.




Fig. 8.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 7.





Fig. 9.  
Schnitt CD.



Masstab zu Fig. 4-9, 1/10 der wirkl. Grösse.





Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.



Maasstab zu Fig. 4-9.

10 CM. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 Meter.

Fig. 8.

Schnitt A,B.




Fig. 9.

Grundriss.






Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 10.





Fig. 5.



Maßstab zu Fig. 1-5 1/100 der wirkl. Grösse



Fig. 8.





Fig. 9.








Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 5.



Schachtel  
Strichloch

Maßstab zu Fig. 1-5, 1/10 der natürl. Größe.






## Säulenkrane von 120 Ctr. Tröfkl.



Maassstab zu Fig. 1, wo der vertik. Tröfkl.

Maassstab zu Fig. 1-3, wo der vertik. Tröfkl.





# Krahn für die Gießerei auf Gutschöpfungshütte

Max. Belastung 10000 K<sub>g</sub>.

Fig 1




Fig 4





Fig 5



Maasstab Fig 1-5 1/30 der wickl Grösse.

Fig 2





Fig 3





# Laufkrahne von 40 Ctr. Tragfähigkeit.

Fig. 1.





Fig. 2.



Bockkrahne

Seil zur Lüftung der Bremse.

Handkette

Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 4.






Fig. 3.



Bockkrahne (Fig. 3-6)
















Fig. 3 Schnitt nach C D.



Trockenkammer  
mit direkter Feuerung  
in Königin Marienhütte.






Fig. 1

Trockenkammer  
mit indirekter Feuerung  
zu Königin Marienhütte.




Fig. 2. Schnitt C.D.




Fig. 3. Schnitt A.B.

Trockenkammer = Wagen.




Fig. 4




Fig. 5

Maassstab zu Fig. 1-5 1/30 der wohl Grösse.



Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 4.





Fig. 5.



Maßstab zu Fig. 1-5 1/20 der natürl. Größe.






0.5

0

1

2 m.




























Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.




Fig. 5.

Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 17.



Fig. 18.



Fig. 19.



Fig. 20.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 15.




Fig. 16.




Fig. 12.



Fig. 13.



Fig. 14.






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 8




Fig. 15




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18




Fig. 7




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 19












Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 5.




Fig. 9.




Fig. 8.




Fig. 10.




Fig. 11.






Fig. 1






Fig. 2



Stangengang.



Fülltrichter.




Fig. 3.





Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.





Fig. 8.













Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.



Fig. 6.



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.






Fig. 1.




Fig. 2.



Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 5.




Fig. 7.




Fig. 3.



Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.








Fig. 1.




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4.




Fig. 5



Fig. 6.




Fig. 7




Fig. 8.




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.



Fig 1




Fig 2.

Schnitt nach der Linie A.B. in Fig 3.




Fig 4




Fig 5






Fig 3




Maassstab zu Fig 2 und 3.





Röhrengiesserei zu Groeditz.











671 9L498<sub>2</sub>

46640

